


# AVIS DE RAPPEL

## Toutes les poignées du système de lestage intégré SureLock II en caoutchouc

Aqua Lung procède à un rappel volontaire de toutes les poignées de pochette de lest en caoutchouc SureLock II. SureLock II est le système de délestage mécanique de la plupart des vestes stabilisatrices Aqua Lung (BCD) à compter de 2009. Que vous ayez une poignée en caoutchouc originale ou une en caoutchouc révisée du rappel précédent, Aqua Lung voudrait maintenant toutes les remplacer par la poignée de dernière génération p/n 12396. Aqua Lung est préoccupé par l'espérance de vie des deux modèles de poignées en caoutchouc. Un problème pourrait survenir en raison de la séparation, de la fissuration, de la déchirure ou de la rupture du caoutchouc. Si cela devait se produire lors d'une plongée, la pochette de lest serait laissée engagée à l'intérieur de la veste. Il n'existe pas d'occurrences connues de ce problème pendant une plongée et il n'y a pas eu de blessures déclarées, mais Aqua Lung estime que ce rappel est la solution la plus sûre et la plus prudente. La nouvelle génération de la poignée ne s'appuie pas sur du caoutchouc et est considérée comme beaucoup plus forte et plus sécuritaire.



**Les deux versions sont rappelées.**



**Le remplacement est en nylon au lieu du caoutchouc.**

**Solution:** Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser leurs vestes avec des pochettes de lest qui ont des poignées en caoutchouc SureLock II. Apportez les pochettes à votre détaillant Aqua Lung autorisé. Il sera en mesure de remplacer vos poignées pendant que vous attendez. Changer les poignées est un processus rapide. Le tout est effectué sous garantie et sans aucun frais.

Ce rappel est mené en coopération avec la *Consumer Product Safety Commission* des États-Unis.